

Presse-Information

P261/20
24. Juli 2020

Fackeltätigkeit im Werksteil Nord

Nach Reparaturarbeiten an einer Anlage im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen werden während des Anfahrprozesses überschüssige Gase über eine Fackel verbrannt.

Dabei kann es heute und in den nächsten Tagen zu sichtbarem Feuerschein kommen.

BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.

Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am BASF-Standort in Ludwigshafen finden Sie unter [basf.com/fackel](https://www.basf.com/fackel).