

Presse-Information

P338/19
20. September 2019

Fackeltätigkeit im Werksteil Nord

Nach Abschluss von geplanten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am kleineren der beiden Steamcracker im Werksteil Nord der BASF SE in Ludwigshafen werden überschüssige Gase über eine Fackel verbrannt. Dabei kann es während der Inbetriebnahme ab Montag, 23. September, für einige Tage zu Fackeltätigkeit mit sichtbarem Feuerschein und Geräuschentwicklung kommen.

Darüber hinaus wird eine weitere Anlage im Werksteil Nord nach geplanten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in Betrieb genommen. Hierbei kann es bis Mitte Oktober zeitweise zu Fackeltätigkeit mit sichtbarem Feuerschein und Geräuschentwicklung kommen.

BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis.