



112 аварийный вызов

(пожар, несчастный случай, спасательная служба)

02501-14-112

аварийный вызов заводской пожарной команды BASF с внешних телефонных или мобильных аппаратов

Важные телефонные номера:

С внешних телефонных или мобильных аппаратов
02501-14-добавочный
2100 санчасть / заводской врач
3488 служба охраны труда
2006 координатор по вопросам безопасности и охраны здоровья
3675 служба охраны, ворота 1
3713 служба охраны, ворота 2
3228 заводская пожарная команда

Важные сведения при аварийном вызове:

Где произошел аварийный случай?
Что произошло?
Сколько пострадавших?
Какие ранения?
Ожидать вопросов

Немедленно информировать заводскую пожарную команду в случае утечек и прочих видов ущерба окружающей среде (в случае аварии 112, в остальных случаях 3228).



Предписанная максимальная скорость составляет 30 км/час. Соблюдать общие правила дорожного движения.



На всей территории предприятия курить запрещается, в том числе, и в Вашем автомобиле! Зоны, где курение разрешено, специальным образом обозначены.



Вход в эти зоны допускается только в безопасной обуви с антистатической подошвой. Вместо безопасной обуви допускается ношение прочной обуви с электростатической заземляющей манжетой. После прикрепления манжеты ее функциональная способность должна быть проверена контрольным прибором.



Парковка допускается только на обозначенных местах.



Приносить и распивать алкогольные напитки или иные одурманивающие вещества категорически запрещено. Вход на территорию предприятия в нетрезвом виде или после употребления спиртных напитков, а также под воздействием наркотических средств запрещается.



Для обеспечения личной безопасности и защиты собственного здоровья просим использовать в обозначенных производственных зонах соответствующие средства личной безопасности.



Часть территории предприятия находится под видеонаблюдением.



Запрещается включать и запускать машины, установки и включающие устройства.



Фотографирование запрещено на всей территории предприятия.

Обязанность возмещения ущерба нашей фирмой распространяется только на претензии, покрываемые в рамках обязательного производственного страхования.

Указания по безопасности для посетителей фирмы BASF Coatings GmbH



Добро пожаловать на предприятие подразделения Coatings компании BASF

Подразделение Coatings компании BASF осуществляет разработку, производство и сбыт высококачественных и современных лакокрасочных материалов для производства и ремонта автомобилей, а также для строительных конструкций. Кроме того, мы являемся ведущим в мире производителем средств поверхностной обработки металлов, полимерных материалов и стекла для широкого спектра отраслей промышленности и рынков. Наше предприятие в Мюнстере, крупнейшее в подразделении Coatings, выпускает лакокрасочную продукцию для серийного производства автомобилей, а также для их ремонта.

Мы заботимся о том, чтобы вы, наш посетитель, могли безопасно перемещаться по нашему предприятию. Для этого вам необходимо неукоснительно соблюдать ряд правил безопасного поведения. Мы просим вас ознакомиться с приведенными здесь правилами и оказывать нам поддержку своим осторожным поведением.

Желаем вам безопасного пребывания на территории предприятия BASF в Мюнстере.

Администрация предприятия



BASF Coatings GmbH
Occupational Safety
Glasureitstraße 1 · 48165 Münster
www.basf-coatings.com



Предприятие BASF в Мюнстере



Производственные отделы и производственные помещения с **взрывоопасной атмосферой** обозначены символом „EX“. Помните, что здесь действуют специальные предписания и правила поведения. В этих обозначенных символом „EX“ зонах **запрещается** ношение и использование **устройств, не имеющих взрывобезопасного исполнения**.

К таким устройствам относятся, например, не имеющие взрывобезопасного исполнения мобильные телефоны, фотоаппараты, автомобили, транспортные средства, устройства радиосвязи, инструменты, карманные фонари, а также мелкие предметы и устройства, например, калькуляторы, зажигалки, спички, смарт-часы, фитнес-браслеты и слуховые аппараты.




Не исключены опасности под воздействием **электромагнитных полей**. Лицам, имеющим медицинские имплантаты, подверженные данным воздействиям, следует заранее сообщить об этом.



Bei Feueralarm oder Ausströmen von CO₂ Raum sofort verlassen!
Lebensgefahr!
Mit CO₂ durchströmte Räume dürfen erst nach gründlicher Durchlüftung wieder betreten werden!

Здания с **системами автоматического пожаротушения** обозначены предупреждающим знаком «Внимание» (треугольник с восклицательным знаком). В случае возгорания окна и двери автоматически закрываются и помещения заполняются углекислым газом.



При срабатывании гудка или sireны следует немедленно покинуть помещение. Дальнейшее нахождение в помещении связано с серьезной опасностью для жизни!



Для каждого здания выделен сборный пункт. Вам необходимо предварительно узнать его местонахождение. В случае аварии следует немедленно направиться к сборному пункту. Необходимо предупредить подвергнутых опасности лиц и вывести беспомощных