

Presse-Information

P407/22
9.11.2022

Fackeltätigkeit im Werksteil Nord

Aufgrund einer geplanten Revisionsmaßnahme an einer Anlage im Werksteil Nord der BASF SE kann es in der kommenden Woche zu Fackeltätigkeiten kommen. Diese können mit sichtbarem Feuerschein und Lärmentwicklung verbunden sein.

BASF bittet ihre Nachbarn um Verständnis. Eine Übersicht über aktuelle Fackeltätigkeiten am BASF-Standort in Ludwigshafen finden Sie unter [basf.com/fackel](https://www.basf.com/fackel).