



112 numer awaryjny

(pożar, wypadek, pogotowie awaryjne)

Zgłosić pożar/wypadek, zachować spokój!

02501-14-112

Numer awaryjny zakładowej straży pożarnej BASF z aparatów zewnętrznych lub telefonu komórkowego

Inne ważne numery telefonów:

Z aparatów zewnętrznych lub z telefonu komórkowego

02501-14-tel. bezpośredni

2100 Placówka sanitarna / lekarz zakładowy

3488 BHP

2006 Koordynator ds. bezpieczeństwa i zdrowia

3675 Strażnica przy bramie 1

3713 Strażnica przy bramie 2

3228 Zakładowa straż pożarna

Ważne informacje przy telefonicznym zgłoszeniu awaryjnym:

Gdzie stało się?

Co się stało?

Ilu rannych?

Jakie obrażenia?

Czekać na pytania

Przecieki i inne zanieczyszczenia środowiska należy natychmiast zgłaszać zakładowej straży pożarnej (w przypadku awaryjnym 112, w innych przypadkach 3228).



Dopuszczalna prędkość maksymalna wynosi 30 km/h. Obowiązują zasady przepisów ruchu drogowego.



Na terenie całego zakładu obowiązuje zakaz palenia, również w kabinie pojazdu! Obszary, w których można palić, są odpowiednio oznakowane.



Do tych obszarów wolno wchodzić tylko w butach ochronnych z antystatyczną podeszwą.

Zamiast butów ochronnych można nosić również mocne buty z paskami uziemiającymi do odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Po ubraniu działanie paska uziemiającego musi zostać sprawdzone testerem.



Parkowanie dozwolone jest tylko w odpowiednio oznakowanych miejscach.



Przynoszenie i spożywanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających jest surowo wzbronione. Na teren zakładu nie wolno wchodzić będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków.



Dla własnego bezpieczeństwa i dla ochrony zdrowia należy w oznakowanych obszarach nosić odpowiednie wyposażenie bezpieczeństwa.



Do niektórych budynków można wchodzić tylko po wcześniejszym zgłoszeniu się w odpowiednim punkcie zgłoszeniowym w budynku. Należy przestrzegać wskazówek, udzielanych przez straż zakładową przy bramach wjazdowych.

Teren zakładu jest częściowo monitorowany.



Zabrania się aktywowania i uruchamiania maszyn, urządzeń i przełączników.



Fotografowanie jest zabronione na całym terenie zakładu.

Obowiązek odszkodowawczy ze strony naszej firmy istnieje tylko w przypadku roszczeń, które są objęte zakładowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Wskazówki na temat bezpieczeństwa dla odwiedzających BASF Coatings GmbH



Serdecznie witamy w dziale Coatings grupy BASF

Dział Coatings grupy BASF zajmuje się rozwojem, produkcją i sprzedażą wysokiej jakości innowacyjnych lakierów samochodowych OEM i lakierów renowacyjnych oraz farb dekoracyjnych. Jesteśmy również wiodącym na świecie dostawcą środków obróbki powierzchniowej do metalu, tworzyw sztucznych i szkła do wielu gałęzi przemysłu i rynków. W Münster, gdzie mieści się największy zakład działu Coatings, produkujemy lakiery samochodowe OEM oraz lakiery renowacyjne.

Pragniemy zapewnić Państwu bezpieczeństwo podczas pobytu w naszym zakładzie. Jest do tego niezbędne bezwzględne przestrzeganie kilku zasad bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i zachowanie ostrożności.

Życzymy bezpiecznego pobytu w zakładzie BASF w Münster.

Dyrekcja zakładu



BASF Coatings GmbH
Occupational Safety
Glaseritstraße 1 · 48165 Münster
www.basf-coatings.com



Zakład BASF w Münster



Zakłady lub pomieszczenia zakładowe, w których może znajdować się **wybuchowa atmosfera**, są oznakowane „EX”. Należy pamiętać, iż obowiązują tutaj dodatkowe przepisy i zasady postępowania. Na tych obszarach, oznakowanych „EX”, zabronione jest zabieranie i użytkowanie **urządzeń, nie zabezpieczonych przeciwwybuchowo**. Należą do nich między innymi niezabezpieczone przeciwwybuchowo telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, samochody, pojazdy transportowe, radiostacje, narzędzia, latarki oraz małe urządzenia, takie jak kalkulatory, zapalniczki, zapalki, smartwatche, opaski mierzące aktywność i aparaty słuchowe.




Nie można wykluczyć zagrożeń przez **pola elektromagnetyczne**. Osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi czułymi na zakłócenia elektromagnetyczne muszą od razu zgłosić ten fakt.



Bei Feueralarm oder Ausströmen von CO₂ Raum sofort verlassen!
Lebensgefahr!
Mit CO₂ durchströmte Räume dürfen erst nach gründlicher Durchlüftung wieder betreten werden!

Budynki z **automatycznymi instalacjami gaśniczymi** są oznakowane tabliczkami „Uwaga”. W razie pożaru okna i drzwi są automatycznie zamykane, a pomieszczenia są napełniane dwutlenkiem węgla.



Po usłyszeniu fanfary lub klaksonu należy natychmiast opuścić budynek, gdyż przy dalszym pobycie w jego wnętrzu zachodzi śmiertelne niebezpieczeństwo!



Każdy budynek posiada wyznaczone miejsce zbiórki do ewakuacji. Należy sprawdzić, gdzie znajduje się to miejsce. W razie alarmu bezzwłocznie udać się na wyznaczone miejsce. Ostrzec osoby zagrożone i wziąć ze sobą osoby wymagające pomocy.