



## 112 Notruf

(Brand, Unfall, Rettungsdienst)

## 0931/9084-222

(Werknotruf)

### Weitere wichtige Telefonnummern:

Von externen Telefonen  
oder Handy  
0931-9084-Durchwahl  
251 Sanitätsstelle  
337 Arbeitsschutz  
218 Werkschutz Tor 1  
295 Betriebsfeuerwehr

### Wichtige Angaben beim Notruf:

**Wo** geschah es?  
**Was** geschah?  
**Wie viele** Verletzte?  
**Welche** Verletzung?  
**Warten** auf Rückfragen?

Auslaufschäden und sonstige  
Umweltschäden sind dem  
Werkschutz (Notfall 222, sonst  
218) sofort zu melden. Die  
Schadensausbreitung ist  
durch geeignete Maßnahmen  
(Gully abdecken) zu begrenzen.

BASF Coatings GmbH  
Responsible Care Würzburg  
Paradiesstraße 18–22  
97080 Würzburg  
www.basf-coatings.de



Die vorgeschriebene Höchstge-  
schwindigkeit beträgt 20 km/h.  
Es gelten die Regeln der Straßen-  
verkehrsordnung.



Im gesamten Werkbereich  
besteht Rauchverbot, auch in  
Ihrem Fahrzeug! Bereiche, in  
denen Sie rauchen dürfen, sind  
besonders gekennzeichnet.



Bitte tragen Sie zu Ihrer eigenen  
Sicherheit und zum Schutz Ihrer  
Gesundheit in gekennzeichneten  
Arbeitsbereichen die entspre-  
chende Schutzausrüstung.



Parken ist nur auf den gekenn-  
zeichneten Plätzen gestattet.



Das Mitbringen und der Genuss  
von alkoholischen Getränken  
bzw. sonstigen berauschenden  
Mitteln ist strengstens unter-  
sagt. Das Werkgelände darf  
auch nicht in betrunkenem oder  
angetrunkenem Zustand sowie  
unter dem Einfluss von Drogen  
betreten werden.



Bestimmte Gebäude dürfen  
Sie nur nach vorheriger Anmel-  
dung an der entsprechenden  
Gebäude-Meldestelle betreten.  
Beachten Sie bitte die Hinwei-  
se des Werkschutzes an den  
Eingangstoren.



Viele Bereiche dürfen Sie nur mit  
Sicherheitsschuhen mit antista-  
tischer Sohle betreten. Anstelle  
von Sicherheitsschuhen können  
Sie auch festes Schuhwerk mit  
elektrostatischem Ableitstreifen  
tragen. Die Funktion des Ab-  
leitstreifens muss nach Anle-  
gen mit dem Testgerät geprüft  
werden.



Fotografieren ist auf dem ge-  
samten Werkgelände verboten.



Das Betätigen und Ingangsetzen  
von Maschinen, Anlagen und  
Schaltern ist verboten.



Das Werkgelände ist teilweise  
videoüberwacht

Eine Schadenersatzpflicht  
unserer Firma besteht nur für  
Ansprüche, die durch die  
Betriebshaftpflichtversicherung  
gedeckt sind.



## Sicherheitshinweise für Besucher der BASF Coatings GmbH Werk Würzburg



# Herzlich willkommen bei der BASF Coatings GmbH

Die BASF Coatings GmbH gehört zur BASF-Gruppe, dem weltweit größten Chemieunternehmen.

Am Standort Würzburg stellen wir Lackprodukte für die Fahrzeuglackierung her. Wir schaffen dies durch moderne und sichere Herstellungsverfahren.

Um unser Ziel zu erreichen, Sie als Besucher sicher durch unser Werk zu begleiten, möchten wir Sie mit unseren wichtigsten Sicherheitsregeln vertraut machen. Bitte beachten Sie unsere Regeln und unterstützen Sie uns durch umsichtiges Handeln.

Eventuelle Fragen beantworten wir Ihnen gerne.

Wir wünschen Ihnen einen sicheren und erfolgreichen Aufenthalt auf unserem Werkgelände.

Die Werkleitung


--

Gebäude
---------

Raum
------

# BASF Coatings GmbH Werk Würzburg

Rothofstraße



Betriebe oder Betriebsräume mit **explosionsfähiger Atmosphäre** sind mit „EX“ gekennzeichnet. Beachten Sie bitte, dass hier zusätzliche Vorschriften und Verhaltensregeln gelten. In diesen mit „EX“ gekennzeichneten Bereichen ist **das Mitnehmen und Benutzen von nicht EX-geschützten Geräten verboten**. Dazu zählen zum Beispiel nicht Ex-geschützte Mobiltelefone, Autoschlüssel mit Fernbedienung, Fotoapparate, Kraftfahrzeuge, Transportfahrzeuge, Funksprechgeräte, Werkzeuge, Taschenlampen, Kleingeräte wie Taschenrechner, Feuerzeuge, Streichhölzer usw.




Gefährdungen durch **elektromagnetische Felder** können nicht ausgeschlossen werden. Personen mit beeinflussbaren Körperhilfsmitteln müssen sich im Vorfeld melden.



Bei Feueralarm oder Ausströmen von CO<sub>2</sub> Raum sofort verlassen!  
**Lebensgefahr!**  
Mit CO<sub>2</sub> durchsetzte Räume dürfen erst nach gründlicher Durchlüftung wieder betreten werden.

Gebäude mit **automatischen Löschanlagen** sind mit dem „Achtung“-Schild gekennzeichnet. Im Brandfall werden Türen automatisch geschlossen und die Räume mit Kohlendioxid geflutet.



Bei Ertönen der Fanfare oder Hupe verlassen Sie das Gebäude sofort, beim weiteren Aufenthalt in diesem Gebäude besteht **akute Lebensgefahr!**



In Sicherheit bringen: Im Alarmfall und bei Werkräumungen suchen Sie sofort den Sammelplatz auf, warnen Sie gefährdete Personen, nehmen Sie hilflose Personen mit.