


Zeichenerklärung:

- Summe Chlorbenzole im Grundwasser
- < BG
 - ≤ 0,5 µg/l
 - ≤ 1 µg/l
 - vorläufig. Prüfwert
 - ≤ 10 µg/l
 - ≤ 100 µg/l
 - > 100 µg/l

- KE 25 ⊕ Grundwassermessstellen
- Altanlage Kessler-Grube
- Grundstücksbesitz BASF Grenzach GmbH



| | | |
|---|-------------------------|---|
| Projekt: Detailuntersuchung der Altablagerung Kessler-Grube - 2. Etappe Grenzach-Wyhlen, Landkreis Lörrach | Anlage: | 6.1.2 |
| | Maßstab: | 1:3500 |
| | Projekt-Nr.: | HPC 2 09 2160 |
| | Name: | Datum: |
| Darstellung: Summe Chlorbenzole Stichtagsbeprobung 02/2010 | Bearbeiter: | mst 03.03.11 |
| | gezeichnet: | mst 06.06.11 |
| | geprüft: | |
| | DIN-/Plan- größe m²: | A3 |
| Bauherr/Auftraggeber: F.Hoffmann-La Roche AG BASF Grenzach GmbH | | Planverfasser: HPC HARRESS PICKEL CONSULT AG Nansenstraße 2, 79539 Lörrach Tel. 07621/ 42 23 79 11, Fax. 07621/ 42 23 79 9 |
| Pfad/Zeichnungsnummer: H:\DU2\hpc 2092160 Anl 6_1_2.pdf | | |

